


รวมสิ่งที่ห้ามทำบนรถ จากเหตุการณ์จริง

ใช้รถใช้ถนน | ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑



อุบัติเหตุบนท้องถนนย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ หลายครั้งเกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือขาดความระมัดระวัง ดังเช่นที่เคยปรากฏเป็นข่าวกันมาแล้วว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ หากปล่อยทำสิ่งที่ไม่ควรทำขณะอยู่บนรถ ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ เพื่อไว้เป็นข้อคิดเตือนใจ

๑. วางแผนยางรองเท้าไม่เรียบร้อย



แผ่นยางรองเท้าในรถยนต์นับเป็นอุปกรณ์ภายในรถยนต์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งหากไม่ได้ถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝันขึ้นมาได้

ดังที่ปรากฏเป็นข่าวมาแล้ว ว่ามีหญิงสาวได้ขับรถเก๋งพุ่งชน รบภ. ในห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาจนตกลงมาจากลานจอดรถชั้น ๒ เสียชีวิต โดยพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้มาจากแผ่นยางรองเท้าภายในรถยนต์ได้ไปกดทับแป้นเหยียบคันเร่ง ทำให้รถยนต์ที่กำลังขึ้นจากลานจอดรถชั้น ๒ ไปชั้น ๓ พุ่งชน รบภ. จนกระเด็นตกลงไปด้านล่างเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของรถได้ให้การว่าตนได้นำรถไปล้างอัดฉีดแล้วลืมนที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยว่าแผ่นยางรองเท้าได้ถูกนำมาวางใส่อย่างถูกต้องหรือไม่ จากกรณีดังกล่าวการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ภายในรถยนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้

Link ข่าว: https://www.matichon.co.th/region/news_๙๙๒๕๓๖

๒. แต่งหน้าบนรถ



“ไก่อ่แกมเพราะชน คนงามเพราะแต่ง”

สาว ๆ จึงขาดการแต่งหน้าเสียไม่ได้ แม้เป็นชั่วโมงที่ต้องเร่งรีบสาว ๆ ก็ไม่เคยลืมที่จะหยิบตัวช่วย มาเพิ่มความสวยให้กับตัวเอง แต่อันตรายอาจเกิดขึ้นได้เสมอหากคุณสาว ๆ คิดที่จะเสริมความสวยในขณะที่กำลังโดยสารรถอยู่

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหวัดตาบอด เพราะถูกอายไลเนอร์ทิ่มตา เนื่องจากแต่งหน้าในขณะที่โดยสารแท็กซี่แต่โชคร้ายที่รถแท็กซี่คันนั้นไปชนท้ายกระบะเข้าให้ จนเป็นเหตุให้ดินสออายไลเนอร์ปักเข้าที่เบ้าตาของเธอตอนกำลังแต่งหน้าอยู่พอดี แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่ดินสอแทงเข้าไม่โดนลูกตาและส่วนสำคัญ เธอจึงรอดพ้นจากความพิการมาได้อย่างหวุดหวิด รู้แบบนี้หากสาวไหนคิดจะแต่งหน้าบนรถก็จำไว้เป็นบทเรียนกันนะ

Link ข่าว: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_๑๒๐๕๑๘๖

๓. วางขวดน้ำดื่มไม่เป็นที่



น้ำดื่มบรรจุขวดที่หลาย ๆ คนมักมีติดรถเอาไว้ดื่มก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากมันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ ดังที่เป็นข่าวว่า ได้มีรถยนต์ตกลงมาจากชั้น ๗ ของอาคารจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่ที่เป็นหญิงสาวต้องเสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบหาสาเหตุของทางเจ้าหน้าที่พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้มาจากขวดน้ำดื่มซึ่งบรรจุน้ำอยู่

เต็มขวดไปซัดอยู่ที่ไต้แป้นเบรค โดยที่ด้านหัวของขวดน้ำดื่มอยู่บริเวณคันเร่ง จึงทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถที่จะเหยียบเบรคได้ จึงขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ขับขี่ได้ระมัดระวัง หากนำขวดน้ำดื่มเข้าไปในรถก็ให้เก็บไว้เป็นที่ที่เป็นทางเพราะมีฉะนั้นแล้วแม้แต่ขวดน้ำขวดหนึ่งก็อาจทำให้คุณต้องเสียชีวิตได้เลย

Link ข่าว: <http://morning-news.bectero.com/social-crime/๒๖-Dec-๒๐๑๔/๒๕๕๗๓>

๔. เปิดเพลงเสียงดัง



หลายคนต้องหมดเงินไปกับการทำเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อที่จะเปิดเพลงให้ดังกระหึ่มสะใจแบบฟังคนเดียวไม่ได้ต้องเผ่นไปถึงชาวบ้านด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าการที่คุณเปิดเพลงเสียงดัง ๆ จะไม่ใช่แค่เพียงมีเสียงสรรเสริญตามหลังเท่านั้นแต่อาจเปิดสาเหตุให้เกิดเรื่องเศร้าสลดตามมาได้เลย อย่างที่เป็นข่าวกันมาแล้วที่มีชายหนุ่มเจ้าของรถเก๋งคันหนึ่งที่ไม่ยอมหลบให้กับรถพ.ที่กำลังนำผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาลจนทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตในที่สุด โดยที่ชายหนุ่มผู้ที่ขับรถขวางรถพ.อยู่นั้นอ้างว่าตนเปิดเพลงเสียงดังจนทำให้ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณขอทาง เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเปิดเพลงฟังในขณะที่ขับรถก็เอาแค่ดังพอประมาณก็แล้วกันนะ

Link ข่าว: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_๙๘๗๖๒๕

๕. ใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ



อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำในขณะที่ขับรถสำหรับคุณสาว ๆ ทั้งหลายก็คือการใส่รองเท้าสูง เพราะการใส่รองเท้าส้นสูงจะทำให้ไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกแป้นคันเร่งได้อย่างเต็มฝ่าเท้า จนเป็นเหตุให้เบรกไม่อยู่หรือไหลไปกระทกท้ายรถคันข้างหน้า หรือการถอดส้นสูงออกแต่ไม่เก็บให้เรียบร้อยก็ควรระวัง เนื่องจากส้นสูงคู่สวยของคุณสาว ๆ อาจจะไหลมากองรวมอยู่ที่บริเวณใต้แป้นคันเร่งก็เป็นได้ จะให้ดีหากต้องขับรถก็ควรสวมรองเท้าที่เหมาะสมแก่การขับ เป็นรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าที่เป็นพื้นเรียบไม่มีส้นจะดีกว่า เหมือนกับกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ เกิดไปขัดกับคันเร่งทำให้ค้าง จนตกใจ ควบคุมรถไม่อยู่ พุ่งชนร้านสะดวกซื้อ โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต